

THÔNG TƯ SỐ CỦA BỘ XÂY DỰNG

Về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng khảo sát và đo đạc xây dựng

Trong những năm qua ở nhiều công trình xây dựng của Trung ương và địa phương đã xảy ra những sự cố đáng tiếc do chưa coi trọng việc quản lý chất lượng các công tác khảo sát và đo đạc xây dựng (bao gồm: khảo sát trắc địa công trình, khảo sát địa chất công trình, khảo sát khí tượng thủy văn công trình, đo kiểm xây lắp, đo vẽ hoàn công và quan trắc lún, biến dạng công trình). Do những sơ suất trong quản lý chất lượng đối với các công tác nói trên đã gây ra những thiệt hại đáng kể về tiền của và sức người trong xây dựng cơ bản.

Vì vậy, để giảm dần và tiến tới chủ động ngăn ngừa các sự cố công trình bất thường cần phải tăng cường hơn nữa công tác quản lý chất lượng các công tác khảo sát và đo đạc xây dựng. Cụ thể phải làm tốt các việc sau:

- Các Sở Xây dựng, các Ban quản lý công trình, các tổ chức nhận thầu khảo sát, thiết kế và các tổ chức nhận thầu xây lắp trong toàn ngành xây dựng cơ bản cần thực hiện tốt các nguyên tắc cơ bản trong các tiêu chuẩn: TCVN-3972-84 và TCVN-4419-87;
- Chỉ các tổ chức và cá nhân có tư cách pháp nhân hành nghề khảo sát xây dựng mới được nhận thầu khảo sát xây dựng, còn các tổ chức có đủ tư cách pháp nhân về hành nghề thiết kế xây dựng, xây lắp, kiểm định xây dựng mới được nhận thầu các công tác đo kiểm xây lắp, đo vẽ hoàn công, quan trắc lún, biến dạng công trình.
- Mọi chương trình khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế hoặc công tác đo đạc xây dựng chỉ được triển khai ở hiện trường sau khi phương án kỹ thuật đã được duyệt. Nghiêm cấm tiến hành các công tác nói trên khi chưa có phương án kỹ thuật được duyệt.

Việc lập và duyệt các phương án kỹ thuật phải căn cứ vào nhiệm vụ kỹ thuật do cơ quan thiết kế có tư cách pháp nhân hoặc chủ đầu tư đề ra và dựa trên các quy định hiện hành đối với