

标 题：市场监管总局关于2018年笔等30种产品质量国家监督抽查情况的通报

索 引 号：2019-1552615478349

主题分类：通报通告

文 号：国市监质监函〔2019〕96号

所属机构：产品质量安全监督管理局

成文日期：2019年03月15日

发布日期：2019年03月15日

市场监管总局关于2018年笔等30种产品质量国家监督抽查情况的通报

国市监质监函〔2019〕96号

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局（厅、委）：

2018年底，市场监管总局组织开展了笔等30种产品质量国家监督抽查。现将抽查情况通报如下：

一、基本情况

（一）抽查概况。本次抽查产品为笔、毛绒布制玩具、被子枕头、毛针织品、摩托车乘员头盔、电动跑步机、燃气采暖热水炉、燃气用不锈钢波纹软管、微波炉、电火锅、电饼铛、豆浆机、食品加工机械（榨汁机、原汁机）、除湿机、吸尘器、电热暖手器、电吹风、碎纸机、投影机、打印机、纸面石膏板、冷轧带肋钢筋、采暖散热器、铝合金建筑型材、合成树脂乳液内墙涂料、新型墙体材料（砖和砌块）、无规共聚聚丙烯（PP-R）管材、隔离开关、电力变压器、铜及铜合金管材等30种产品。

本次共抽查2478家企业生产的2788批次产品（不涉及出口产品）。其中，1批次无规共聚聚丙烯（PP-R）管材产品涉嫌假冒，已移送企业所在地市场监管部门处理；1批次毛绒布制玩具产品目前在异议处理过程中，待完成后通报。对2476家企业生产的2786批次产品进行了检验，检出349批次不合格，不合格发现率为12.5%。其中，微波炉、食品加工机械（榨汁机、原汁机）、打印机未发现不合格产品；笔、毛绒布制玩具、毛针织品、吸尘器、电热暖手器、投影机、纸面石膏板、铝合金建筑型材、合成树脂乳液内墙涂料、铜及铜合金管材等10种产品的不合格发现率低于10%；被子枕头、摩托车乘员头盔、燃气采暖热水炉、电火锅、电饼铛、除湿机、电吹风、采暖散热器、隔离开关、电力变压器等10种产品的不合格发现率在10%至20%之间；电动跑步机、豆浆机、碎纸机、新型墙体材料（砖和砌块）、无规共聚聚丙烯（PP-R）管材等5种产品的不合格发现率在20%至40%之间；燃气用不锈钢波纹软管、冷轧带肋钢筋的不合格发现率均为46.7%。

（二）拒检情况。上海名优办公设备有限公司在本次碎纸机产品质量国家监督抽查中，违反《中华人民共和国产品质量法》规定，无正当理由拒绝接受监督抽查。

（三）跟踪抽查情况。本次跟踪抽查到上次抽查不合格企业81家。其中，15家企业本次抽查仍不合格，66家企业本次抽查合格。

（四）主要做法。一是采取“双随机”抽查方式。招标遴选入围技术服务机构，入围后通过“双随机”信息化系统，随机确定抽查企业，随机确定承检机构，并进行随机匹配。二是实施抽检分离。在“双随机”确定的技术服务机构之间实施抽检分离。三是远程监控抽样全过程，提供可追溯性证据。

二、抽查结果分析

（一）笔。抽查了8个省（市）97家企业生产的99批次笔产品，其中6批次产品不合格，不合格发现率为6.1%。重点对可迁移元素、书写性能、发光性能、芯尖受力、硬度、浓度等12个项目进行了检验。不合格项目涉及书写性能、芯尖受力、硬度。

（二）毛绒布制玩具。抽查了10个省（市）73家企业生产的75批次毛绒布制玩具产品，其中1批次产品目前处于异议处理过程中。检验完成的74批次产品，其中6批次产品不合格，不合格发现率为8.1%。重点对材料、小零件、塑料袋或塑料薄膜、18个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳、增塑剂等31个项目进行了检验。不合格项目涉及塑料袋或塑料薄膜、18个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳、小零件。

（三）被子枕头。抽查了11个省（市）90家企业生产的90批次被子枕头产品，其中11批次产品不合格，不合格发现率为12.2%。重点对甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、纤维含量、絮

用纤维原料等11个项目进行了检验。不合格项目涉及可分解致癌芳香胺染料、纤维含量、絮用纤维原料。

（四）毛针织品。抽查了10个省（市）90家企业生产的90批次毛针织品产品，其中5批次产品不合格，不合格发现率为5.6%。重点对甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、纤维含量、绳带要求等13个项目进行了检验。不合格项目涉及pH值、纤维含量。

（五）摩托车乘员头盔。抽查了4个省（市）20家企业生产的20批次摩托车乘员头盔产品，其中3批次产品不合格，不合格发现率为15.0%。重点对视野、护目镜、刚度性能、佩戴装置强度、固定装置稳定性、吸收碰撞能量性能、耐穿透性能等7个项目进行了检验。不合格项目涉及刚度性能、护目镜、吸收碰撞能量性能、耐穿透性能。

（六）电动跑步机。抽查了8个省（市）34家企业生产的34批次电动跑步机产品，其中7批次产品不合格，不合格发现率为20.6%。重点对稳定性、传动件和转动件、紧急停止操作开关、脚踏平台宽度、接地措施、泄漏电流等15个项目进行了检验。不合格项目涉及传动件和转动件、紧急停止操作开关、脚踏平台宽度。

（七）微波炉。抽查了5个省（市）12家企业生产的16批次微波炉产品。重点对输入功率和电流、发热、耐潮湿、稳定性和机械危险等22个项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（八）电火锅。抽查了5个省（市）39家企业生产的41批次电火锅产品，其中5批次产品不合格，不合格发现率为12.2%。重点对输入功率和电流、发热、非正常工作、机械强度、结构、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘等16个项目进行了检验。不合格项目涉及输入功率和电流、非正常工作、结构、电气间隙、爬电距离和固体绝缘。

（九）电饼铛。抽查了5个省（市）14家企业生产的20批次电饼铛产品，其中3批次产品不合格，不合格发现率为15.0%。重点对输入功率和电流、发热、内部布线、电源连接和外部软线等16个项目进行了检验。不合格项目涉及发热、电源连接和外部软线。

（十）豆浆机。抽查了4个省17家企业生产的20批次豆浆机产品，其中5批次产品不合格，不合格发现率为25.0%。重点对输入功率和电流、对触及带电部件的防护、发热、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘等16个项目进行了检验。不合格项目涉及对触及带电部件的防护、发热、非正常工作、稳定性和机械危险、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘。

（十一）食品加工机械（榨汁机、原汁机）。抽查了4个省（市）22家企业生产的26批次产品。重点对输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度等16个项目进行了检验。抽查未发现不合格产品。

（十二）除湿机。抽查了6个省（区、市）29家企业生产的30批次除湿机产品，其中5批次产品不合格，不合格发现率为16.7%。重点对耐潮湿、对触及带电部件的防护、泄漏电流和电气强度、内部布线、结构、名义除湿量、连续骚扰电压、连续骚扰功率等19个项目进行了检验。不合格项目涉及结构、对触及带电部件的防护、内部布线、连续骚扰电压。

（十三）吸尘器。抽查了8个省（市）28家企业生产的30批次吸尘器产品，其中2批次产品不合格，不合格发现率为6.7%。重点对输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、连续骚扰电压、连续骚扰功率等16个项目进行了检验。不合格项目涉及稳定性和机械危险、连续骚扰功率。

（十四）电热暖手器。抽查了4个省（市）40家企业生产的40批次电热暖手器产品，其中2批次产品不合

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=11_9527

