

标 题：市场监管总局办公厅关于2019年童车等60种产品质量国家监督抽查情况的通报

索引号：2019-1576031427785

主题分类：通报通告

文 号：市监质监函〔2019〕2349号

所属机构：产品质量安全监督管理局

成文日期：2019年12月11日

发布日期：2019年12月11日

市场监管总局办公厅关于2019年童车等60种产品质量国家监督抽查情况的通报

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局（厅、委）：

近期，市场监管总局组织开展了童车等60种产品质量国家监督抽查。现将抽查情况通报如下：

一、基本情况

（一）抽查概况。本次抽查产品为童车，西服、大衣，针织内衣，围巾披肩，羽毛球，羽毛球拍，玩具，学生文具，旅行箱包，冲锋衣，眼镜镜片，衣料用液体洗涤剂，洗手液，纸巾纸，棕纤维弹性床垫，儿童家具，家用燃气灶，自行车，电动自行车，家用清洁剂，家用不锈钢水槽，卫生陶瓷（洗面器），卫浴家具，热轧带肋钢筋，冷轧带肋钢筋，岩棉板，卫生洁具软管，绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS），硬聚氯乙烯（PVC-U）管材及管件，智能坐便器，淋浴用花洒，聚乙烯（PE）管材，人民币鉴别仪，消防水带，锁具，危险化学品包装物，安全网，保护足趾安全（防护）鞋，摩托车轮胎，摩托车乘员头盔，电冰箱，电烤箱及烘烤器具，室内加热器，储水式电热水器，电饼铛，微型计算机，打印机，织物蒸汽机，电源适配器，电炖锅，电风扇，投影机，空气净化器，液晶显示器，皮肤及毛发护理器具，彩色电视机，延长线插座（带电源适配器），电动工具，电力变压器，电线电缆等60种产品。本次共抽查5468家企业生产的5594批次产品（不涉及出口产品）。其中，19批次产品涉嫌无证生产，2批次产品CCC证书失效，2批次涉嫌冒用他人厂名、厂址，已移送企业所在地市场监管部门处理。对5447家企业生产的5573批次产品进行了检验，检出687批次产品不合格，不合格发现率为12.3%。

（二）拒检情况。在本次抽查中，有3家企业违反《中华人民共和国产品质量法》规定，无正当理由拒绝接受监督抽查，分别是：巴南区万事乐摩托车配件厂在摩托车乘员头盔产品抽查中拒检，江苏中晟新型保温材料有限公司在岩棉板产品抽查中拒检，昆山市亭林印刷有限责任公司在学生文具产品抽查中拒检。

（三）主要做法。一是采取“双随机”方式。招标遴选抽样检验机构，通过“双随机”信息化系统，随机确定抽查企业，随机匹配检验机构。二是实施抽检分离，除现场检验外，产品抽样工作和检验工作交由不同机构实施。三是远程监控抽样全过程，提供可追溯性的证据。

二、抽查结果分析

（一）童车。抽查了12个省（市）175家企业生产的183批次童车产品，其中3批次产品涉嫌无证生产，已移送企业所在地市场监管部门处理。检验的180批次产品中，有11批次产品不合格，不合格发现率为6.1%。重点对儿童自行车、儿童三轮车、儿童推车、婴儿学步车、电动童车、其他玩具车辆（除电动童车外）的机械物理性能、燃烧性能、特定迁移元素、增塑剂、电性能、产品标识等6大类项目进行了检验。不合格项目涉及把立管、制动装置、防撞间距、动态耐久性试验等。

（二）西服、大衣。抽查了12个省（区、市）90家企业生产的90批次产品，其中7批次产品不合格，不合格发现率为7.8%。重点对甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量等9个项目进行了检验。不合格项目为纤维含量。

（三）针织内衣。抽查了10个省（市）158家企业生产的160批次针织内衣产品，其中15批次产品不合格，不合格发现率为9.4%。重点对甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱

汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量等8个项目进行了检验。不合格项目涉及耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、纤维含量。

（四）围巾披肩。抽查了9个省（区、市）90家企业生产的90批次围巾披肩产品，其中10批次产品不合格，不合格发现率为11.1%。重点对甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐光色牢度、纤维含量等9个项目进行了检验。不合格项目涉及耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐光色牢度、纤维含量。

（五）羽毛球。抽查了5个省（市）20家企业生产的20批次羽毛球产品，其中4批次产品不合格，不合格发现率为20.0%。重点对球头直径、毛片插长、质量、球头硬度、球口不变形受压次数、毛片与球头粘合牢度等6个项目进行了检验。不合格项目涉及球头直径、毛片插长、质量。

（六）羽毛球拍。抽查了4个省（市）19家企业生产的20批次羽毛球拍产品，其中1批次产品不合格，不合格发现率为5.0%。重点对球拍总长度、球拍宽度、球拍质量、拍头侧面抗压变形量、扭转强度、抗扭性、拍头侧面抗压强度等7个项目进行了检验。不合格项目为球拍总长度。

（七）玩具。抽查了9个省（市）299家企业生产的302批次玩具产品，其中2批次产品因CCC证书失效，已移送企业所在地市场监管部门处理。检验的300批次产品中，20批次产品不合格，不合格发现率为6.7%。重点对机械与物理性能、易燃性能、特定元素的迁移、增塑剂等62个项目进行了检验。不合格项目涉及机械与物理性能（小零件、小球、尖端、突出物、用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜）、增塑剂。

（八）学生文具。抽查了13个省（市）171家企业生产的185批次学生文具产品，其中4批次产品不合格，不合格发现率为2.2%。重点对特定元素的迁移、苯、氯代烃、游离甲醛、总挥发性有机物、甲苯+二甲苯、软化点、描绘性能、粘接性、不挥发物含量、本册亮度（白度）等11个项目进行了检验。不合格项目涉及软化点、不挥发物含量、游离甲醛。

（九）旅行箱包。抽查了9个省（市）88家企业生产的90批次旅行箱包产品，其中10批次产品不合格，不合格发现率为11.1%。重点对拉杆耐疲劳性能、行走性能、振荡冲击性能、跌落性能、硬箱箱体耐静压性能、塑料硬箱箱体耐落球冲击性能、滚筒冲击性能、箱（包）锁耐用性能、缝合强度、旅行包面料摩擦色牢度、游离甲醛、可分解有害芳香胺染料等12个项目进行了检验。不合格项目涉及振荡冲击性能、行走性能、塑料硬箱箱体耐落球冲击性能。

（十）冲锋衣。抽查了8个省（市）36家企业生产的40批次冲锋衣产品，其中7批次产品不合格，不合格发现率为17.5%。重点对甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、绳带要求、附件锐利性、纤维含量、表面抗湿性（洗后）、静水压（洗后）等12个项目进行了检验。不合格项目涉及表面抗湿性（洗后）、静水压（洗后）、纤维含量、绳带要求。

（十一）眼镜镜片。抽查了8个省（市）139家企业生产的140批次眼镜镜片产品，其中17批次产品不合格，不合格发现率为12.1%。重点对球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位偏差、附加顶焦度偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差、镜片直径（有效尺寸偏差、使用尺寸偏差）、基准点最小厚度、基准点厚度偏差、表面质量和内在疵病、耐磨性能、折射率、色散系数、可见光透射比 τ_V 、可见光透射比 τ_V （变色状态）、光致变色响应值、平均透射比（紫外光谱范围） τ_{SUA} 、平均透射比（紫外光谱范围） τ_{SUVB} 、防紫外性能、明示可见光透射比 τ_V 、明示蓝光透射比 τ_{sb} 、耐光辐照、阻燃性、抗冲击、永久性标记、非永久性选择性标记、标志等29个项目进行了检验。不合格项目涉及球镜顶焦度偏差（主子午面一）、折射率、标志、色散系数等。

（十二）衣料用液体洗涤剂。抽查了11个省（市）59家企业生产的60批次衣料用液体洗涤剂产品，其中3批次产品不合格，不合格发现率为5.0%。重点对总活性物、pH值、总五氧化二磷、规定污布的去污力等4个项目进行了检验。不合格项目涉及总活性物、规定污布的去污力。

（十三）洗手液。抽查了8个省（市）49家企业生产的50批次洗手液产品，其中2批次产品不合格，不合格发现率为4.0%。重点对pH值、总有效物、甲醛和多聚甲醛、铅、汞、砷、镉、甲醇、二噁烷、菌落总数、耐热大肠菌群、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、霉菌和酵母菌总数等14个项目进行了检验。不合格项目为总有效物。

（十四）纸巾纸。抽查了22个省（区、市）149家企业生产的160批次纸巾纸产品，其中8批次产品不合格，不合格发现率为5.0%。重点对细菌菌落总数、大肠菌群、致病性化脓菌（绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌）、真菌菌落总数、亮度（白度）、可迁移性荧光增白剂、灰分、横向吸液高度、横向抗张指数、纵向湿抗张强度、柔软度、荧光性物质等14个项目进行了检验。不合格项目涉及细菌菌落总数、纵向湿抗张强度、灰分。

（十五）棕纤维弹性床垫。抽查了18个省（市）90家企业生产的90批次棕纤维弹性床垫产品，其中13批次产品不合格，不合格发现率为14.4%。重点对面料外观、缝纫、缝边、面料及复合面料物理性能/耐摩擦色牢度、芯料外观（质量）、芯料物理性能/含水率、芯料物理性能/压缩永久变形率、安全卫生要求、阻燃性要求、耐久性要求等10个项目进行了检验。不合格项目涉及芯料物理性能/压缩永久变形率、安全卫生要求、阻燃性要求、耐久性要求。

（十六）儿童家具。抽查了8个省（市）61家企业生产的61批次儿童家具产品，其中6批次产品不合格，不合格发现率为9.8%。重点对结构安全（边缘及尖端，突出物，孔及间隙，折叠机构，翻门、翻板，封闭式家具，力学性能，其他）、有害物质限量（甲醛释放量、表面涂层可迁移元素、纺织面料游离甲醛、纺织面料可分解芳香胺、皮革游离甲醛、皮革可分解芳香胺、塑料邻苯二甲酸酯）、阻燃性能、警示标识等17个项目进行了检验。不合格项目涉及结构安全（边缘及尖端、孔及间隙、力学性能）、警示标识。

（十七）家用燃气灶。抽查了7个省（市）160家企业生产的160批次家用燃气灶产品，其中19批次产品不合格，不合格发现率为11.9%。重点对气密性、热负荷、离焰、熄火、回火、干烟气中一氧化碳浓度、温升、耐热冲击、耐重力冲击、熄火保护装置、热效率、燃气导管等12个项目进行了检验。不合格项目涉及干烟气中一氧化碳浓度、热负荷、热效率、燃气导管。

（十八）自行车。抽查了6个省（市）39家企业生产的43批次自行车产品，其中7批次产品不合格，不合格发现率为16.3%。重点对制动性能、把立管、车把部件的强度、把横管和把立管组合件的疲劳试验、车架/前叉组合件冲击试验、前叉的疲劳试验、车轮静负荷试验、脚踏间隙、鞍管、反射器、鞍座和鞍管静负荷试验、链条拉断力、驱动系统静负荷试验等13个项目进行了检验。不合格项目涉及车把部件的强度、链条拉断力、脚踏间隙、反射器。

（十九）电动自行车。抽查了8个省（市）80家企业生产的80批次电动自行车产品，其中23批次产品不合格，不合格发现率为28.8%。重点对车速限值，制动性能（干态），整车质量，结构，车速提示音，淋水涉水性能，反射器、照明和鸣号装置，电气装置，充电器与蓄电池，防火性能等10个项目进行了检验。不合格项目涉及车速限值，结构，车速提示音，淋水涉水性能，反射器、照明和鸣号装置，电气装置，充电器与蓄电池。

（二十）家用清洁剂。抽查了11个省（市）45家企业生产的56批次家用清洁剂产品，其中5批次产品不合格，不合格发现率为8.9%。重点对总酸度、表面活性剂含量、腐蚀性、表面张力、pH值、总活性物含量、碱度、腐蚀量、去污力等9个项目进行了检验。不合格项目涉及总酸度、表面活性剂含量、腐蚀性、pH值等。

（二十一）家用不锈钢水槽。抽查了6个省（市）69家企业生产的69批次家用不锈钢水槽产品，其中20批次产品不合格，不合格发现率为29.0%。重点对排水机构渗漏、排水机构管壁厚度、排水机构密封性、排水机构排水时间、非金属排水机构老化性能、槽体承载能力、消声垫、水槽防结露涂层、跌落试验等9个项目进行了检验。不合格项目涉及排水机构管壁厚度、非金属排水机构老化性能、水槽防结露涂层。

（二十二）卫生陶瓷（洗面器）。抽查了5个省（市）119家企业生产的120批次卫生陶瓷（洗面器）产品，其中13批次产品不合格，不合格发现率为10.8%。重点对最大允许变形、吸水率、抗裂性、溢流功能、耐荷重性等5个项目进行了检验。不合格项目涉及溢流功能、吸水率。

（二十三）卫浴家具。抽查了9个省80家企业生产的81批次卫浴家具产品，其中5批次产品不合格，不合格发现率为6.2%。重点对台盆柜台面理化性能（耐液性、耐湿热、耐干热、抗冲击强度）、木制部件表面漆膜理化性能（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击）、软硬质覆面理化性能（耐液性、耐湿热、耐干热、耐冷热温差）、金属表面涂层理化性能（硬度、冲击强度、附着力）、产品耐水性、落地式柜台面垂直冲击、悬挂式柜（架）极限强度、木质产品有害物质限量（甲醛释放量、重金属含量）、产品放射性等9个项目进行了检验。不合格项目涉及木制部件表面漆膜理化性能（抗冲击）、木制部件表面漆膜理化性能（耐磨性）。

（二十四）热轧带肋钢筋。抽查了24个省（区、市）179家企业生产的180批次热轧带肋钢筋产品，其中16批次产品不合格，不合格发现率为8.9%。重点对碳、硅、锰、磷、硫、碳当量、屈服强度、抗拉强度、实测屈服强度与屈服强度特征值之比、实测抗拉强度与实测屈服强度之比、断后伸长率、最大力总延伸率、弯曲、反向弯曲、横肋高、肋间距、每米弯曲度、横肋末端间隙、重量偏差、金相、表面标志等21个项目进行了检验。不合格项目涉及碳、屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率、实测抗拉强度与实测屈服强度之比、重量偏差、横肋末端间隙等。

（二十五）冷轧带肋钢筋。抽查了9个省（市）60家企业生产的60批次冷轧带肋钢筋产品，其中40批次产品不合格，不合格发现率为66.7%。重点对规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率、强屈比、最大力总延伸率、弯曲、横肋中点高、横肋间距、重量偏差、表面标志等10个项目进行了检验。不合格项目涉及规定塑性延伸强度、抗拉强度、强屈比、断后伸长率等。

（二十六）岩棉板。抽查了18个省（市）60家企业生产的60批次岩棉板产品，其中10批次产品不合格，不合格发现率为16.7%。重点对密度单值允许偏差/密度允许偏差、纤维平均直径、渣球含量、酸度系数、导热系数、热荷重收缩温度、有机物含量、燃烧性能、质量吸湿率、憎水率、短期吸水量、压缩强度、水萃取液pH值等13个项目进行了检验。不合格项目涉及压缩强度、导热系数、酸度系数等。

（二十七）卫生洁具软管。抽查了5个省（市）90家企业生产的90批次产品，其中17批次产品不合格，不合格发现率为18.9%。重点对管螺纹精度、耐腐蚀性能、耐老化性、密封性、耐压性、抗拉伸性、抗脉冲性、抗弯曲性、耐冷热循环性等9个项目进行了检验。不合格项目涉及管螺纹精度、耐腐蚀性能、耐老化性、抗拉伸性。

（二十八）绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）。抽查了14个省（区、市）60家企业生产的60批次绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）产品，其中15批次产品不合格，不合格发现率为25.0%。重点对压缩强度、导热系数、热阻（厚度25mm时）、燃烧性能等4个项目进行了检验。不合格项目涉及压缩强度、导热系数、热阻（厚度25mm时）。

（二十九）硬聚氯乙烯（PVC-U）管材及管件。抽查了19个省（区、市）200家企业生产的201批次硬聚氯乙烯（PVC-U）管材及管件产品，经检验，46批次产品不合格，不合格发现率为22.9%，其中有1批次产品涉嫌假冒，已移送企业所在地市场监管部门处理。重点对密度、维卡软化温度、纵向回缩率、拉伸屈服强度/拉伸屈服应力、落锤冲击试验等5个项目进行了检验。不合格项目涉及纵向回缩率、密度、维卡软化温度、落锤冲击试验、拉伸屈服强度/拉伸屈服应力。

（三十）智能坐便器。抽查了9个省（市）69家企业生产的75批次产品（一体式智能坐便器44批次，分体式智能坐便器31批次），其中3批次产品不合格，不合格发现率为4.0%。重点对水封深度、坐便器水封表面尺寸、便器用水量、洗净功能、排放功能、排水管道输送特性、水封回复功能、污水置换功能、卫生纸试验、坐便器水效等级、坐便器水效限定值、驱动方式、进水阀密封性、进水阀耐压性、进水阀CL标记、防虹吸功能、水箱安全水位、排水阀自闭密封性、冲洗水温度、暖风温度、坐圈温度、冲洗力、冲洗装置水压和流量特性、喷嘴动作时间特性、喷嘴伸出和回收时间、升温性能、水温稳定性、清洗力、清洗面积、喷头自洁性能、暖风温度、清洗水流量、整机能耗、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、耐热和阻燃等49个项目进行了检验。不合格项目涉及输入功率和电流、便器用水量、坐便器水效等级、坐便器水效限定值。

（三十一）淋浴用花洒。抽查了7个省（市）89家企业生产的89批次淋浴用花洒产品，其中10批次产品不合格，不合格发现率为11.2%。重点对管螺纹精度、安全性能、耐急冷急热性能、耐腐蚀性能、密封性能、机械强度、流量、整体抗拉性能、温降、手持式花洒防虹吸性能等10个项目进行了检验。不合格项目涉及管螺纹精度、耐腐蚀性能、流量、手持式花洒防虹吸性能。

（三十二）聚乙烯（PE）管材。抽查了23个省（区、市）196家企业生产的200批次聚乙烯（PE）管材产品，其中49批次产品不合格，不合格发现率为24.5%。重点对规格尺寸（平均外径、壁厚公差）、静液压强度（20℃，100h）、纵向回缩率、断裂伸长率、氧化诱导时间、灰分、卫生性能（铅、镉、高锰酸钾消耗量）等10个项目进行了检验。不合格项目涉及氧化诱导时间、灰分、静液压强度（20℃，100h）等。

（三十三）人民币鉴别仪。抽查了6个省30家企业生产的30批次人民币鉴别仪产品，其中2批次产品不合格，不合格发现率为6.7%。重点对点验钞机产品的鉴别能力，券别、套别及版别识别能力，鉴别速度，漏辨

率，误辨率，冠字号码误识率（采用时），假币提示，纸币数量显示位数，送钞台和主接钞台容量，错点率，连续工作时间，粘连币辨别，外接显示功能，预置数识别功能，接地电阻，接触电流，绝缘电阻，抗电强度，电源端子骚扰电压，辐射骚扰场强，谐波电流等21个项目进行了检验；对验钞仪产品的鉴别能力，券别、套别及版别识别能力，鉴别时间，漏辨率，误辨率，假币提示，接触电流，绝缘电阻，抗电强度，电源端子骚扰电压，辐射骚扰场强，谐波电流等12个项目进行了检验。不合格项目涉及接地电阻，抗电强度。

（三十四）消防水带。抽查了6个省40家企业生产的40批次消防水带产品，其中6批次产品不合格，不合格发现率为15.0%。重点对消防水带产品的试验压力下状况、爆破压力、膨胀率、延伸率、扭转方向、附着强度、黏附性、热空气老化性能等8个项目进行了检验。不合格项目涉及爆破压力、附着强度、热空气老化性能、黏附性。

（三十五）锁具。抽查了2个省60家企业生产的60批次锁具产品，其中8批次产品不合格，不合格发现率为13.3%。重点对互开率、锁舌伸出长度、保险锁舌保险功能、锁舌保险后轴向静载荷、方舌轴向静载荷、方舌侧向静载荷、斜舌侧向静载荷、锁头与锁体连接、执手径向静载荷、执手静拉力及执手扭矩、锁头防拨安全装置、留匙角度、锁头防敲击开启、外露锁头径向静载荷、套嘴承受静拉力、锁环承受静拉力、扳手与锁环连接静拉力、条形自行车锁承受静拉力、U形自行车锁承受静拉力、蟹钳锁防撬、锁环保险装置、U形锁防撬和锁芯扭矩、双向锁头结构、锁头螺孔静拉力、弹子孔封片静拉力、保险钮静拉力、锁扣盒静拉力、锁扣板静拉力、钥匙扭矩、锁头传动条扭矩、锁体拨动件扭矩和操纵件受破坏后及主锁舌伸出后状态等32个项目进行了检验。不合格项目涉及互开率、执手静拉力及执手扭矩、方舌轴向静载荷项目。

（三十六）危险化学品包装物。抽查了14个省（区、市）121家企业生产的121批次危险化学品包装物产品，其中1批次产品涉嫌无证生产，已移送企业所在地市场监管部门处理。检验的120批次产品中，10批次产品不合格，不合格发现率为8.3%。重点对气密试验（气密性能）、液压试验（耐液压性、液压性能）、跌落试验（耐跌落性、跌落高度）、堆码试验（耐堆码性、堆码性能）、提梁（环）强度（提梁、提环强度试验、提环拉力试验、提手拉力）、变形压力、爆破压力、罐口外径、罐口内径、罐口接触高度、焊缝补涂完整性、内涂层完整性（电流值）等12个项目进行了检验。不合格项目涉及气密试验、液压试验（耐液压性）、跌落试验（耐跌落性）。

（三十七）安全网。抽查了13个省75家企业生产的75批次安全网产品，其中9批次产品不合格，不合格发现率为12.0%。重点对安全平（立）网的系绳间距及长度，筋绳间距，边绳断裂强力，网绳断裂强力，筋绳断裂强力，耐冲击性能，阻燃性能等7个项目；对密目式安全立网的梯形法撕裂强力，断裂强力×断裂伸长，开眼环扣强力，耐贯穿性能，耐冲击性能，阻燃性能等6个项目进行了检验。不合格项目涉及系绳间距及长度，筋绳断裂强力，断裂强力×断裂伸长，开眼环扣强力，耐冲击性能和阻燃性能。

（三十八）保护足趾安全（防护）鞋。抽查了10个省（市）30家企业生产的30批次保护足趾安全（防护）鞋产品，其中1批次产品不合格，不合格发现率为3.3%。重点对保护足趾安全（防护）鞋产品的成鞋抗冲击性、成鞋耐压力性、成鞋防漏性、鞋帮撕裂强度、鞋帮拉伸性能、鞋帮耐折性、外底耐折性等7个项目进行了检验。不合格项目为外底耐折性。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=11_9381

