



[_ \(http://www.mot.gov.cn\)](http://www.mot.gov.cn)

欢迎使用交通智搜

交通运输部关于切实做好公路桥梁运行安全工作的紧急通知

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅（局、委）：

2021年3月29日，黑龙江省哈尔滨市方正县新兴大桥遭受特大凌汛，在冰排的撞击下，新兴大桥方正至天门方向的2号、3号桥墩和2、3、4孔桥面发生坍塌。为深刻汲取教训，举一反三，提高警惕，切实做好公路桥梁运行安全工作，坚决防止重特大事故发生，现将有关工作要求紧急通知如下：

一、加强监测防范

当前，北方地区正值春融，冰冻河流融化易发生凌汛；南方地区亦有可能出现暴雨等灾害性天气。各地交通运输主管部门要

加强与气象、水利、应急等部门的联系沟通，密切关注天气状况，及时掌握河流凌汛及灾害性天气情况，加强公路桥梁监测预警和险情研判工作，提前采取有效应对措施，确保险情及时发现、及早处置。对存在重大安全隐患的，要立即封闭交通并安排专人值守，保障群众出行安全。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=11_6383

